# Schüke - Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung

Arbeitsbereich: **Tätigkeit:** 

## Gefahrstoffbezeichnung

# mikrozid® sensitive wipes

### Gefahren für Mensch und Umwelt

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Handschutz: Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie III

gemäß EN 374 ggf. gemäß Handschuhplan

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz
Körperschutz: Arbeitskleidung oder Laborkittel.

Atemschutz: Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.



#### Verhalten im Gefahrfall

Notruf:

## Bei UNFALL, BRANDFALL oder STOFFFREISETZUNG den NOTFALL-und ALARMPLAN

beachten

**Brandbekämpfung:** Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. **Geeignete Löschmittel:** Löschpulver Kohlendioxid (CO2) Wassersprühstrahl Schaum

Ungeeignete Löschmittel: KEINEN Wasserstrahl einsetzen.

Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen.

Umweltschutz: Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich., WGK 3

Erste Hilfe Notruf:

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Einatmung: Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt: Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Verschlucken: Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. Vorsorglich Wasser trinken. Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.

Ersthelfer:

#### Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.

Abfallschlüssel-Nr.:

Abfallbeauftragter:

Z40000250\_01 Version: 06.00, 02.06.2021